

MEDIACO

N°1 in lifting and cranes rental with more than 3.000 equipments and 700 cranes from 20 to 1200 tons capacity.

17, Avenue André Roussin – 13016 Marseille – France
Tel. : 00.33.4.91.03.81.91 – Fax : 00.33.4.91.09.32.82
Email : mediaco@mediaco.fr

Used Cranes Techn. Data

Données Techniques grue d'occasion

Name of agency / Nom de l'Agence : LYON LEVAGE.....

1. Identification de la grue / Crane Main Data

Crane manufacturer (Fabricant).....	GROVE.....
Crane type (Type de grue)	GMK 2035.....
Max.capacity at 75 % (t) (Capacité).....	31 T.....
Year Manufacturer (Année fabrication)	1998.....
1st date of putting into circulation (1^{ère} date de mise en service).....	30.03.1999....
Serial Number (Numéro de série)	8124.....
Availability in as is condition (Disponibilité en l'état) .	LIBRE
Location (Lieu pour voir la grue)	Dépôt-69780 Mions
Immatriculation (Immatriculation)	453-BBB-38...

2. Porteur de la grue / Technical Data Truck Chassie

Make (Marque)	GROVE.....
Chassie no of axles (Essieux)	2.....
Steering axles (Essieux direction).....	2.....
Chassie engine make (Marque du moteur).....	MERCEDES.....
Type / hp / kw (Type / Puissance)	OM906LA/17cv
Milage approx. km (Kilomètres).....	114.774 km ...
Tyres (Pneumatique-dimension)	385/95 R22,5
Tyres condition (Etat/usure des pneus).....	20%
Carrosserie Good (bon) <input type="checkbox"/> Second hand (normal) <input type="checkbox"/>	
Last control date (dernière date de contrôle).....	01/2016.....

3. Tourelle de la grue / Techn.Data Superstructure

Superstructure engine make (marque moteur de la tourelle)	Idem porteur.
Type/ hp / kw (Type / Puissance)	
Superstrure working hours approx (Nombre d'heures)	13.416h.....
No.of winches (Nombre de treuils).....	1.....
Telescopic boom max.length (m) (Longueur de la flèche)	29m.....
Swing away Jib length (m) (Longueur du jib/fléchette)	50 (sans objet)
Fly jib (Longueur fléchette à volée variable).....	50.....
Counterweight (t) (Contrepoids).....	6 T.....
Hookblocks-number & tonage (Crochets – nombre et tonnage)	1 x 3 REA.....
Safe load indicator (make) (CEC - ordinateur sécurité)	EKS 3.....

4. Other Technical Features – Autres informations, observations - Photos

Document rempli par F. NIVEL....., le 24.10.2016.....

ENTRETIEN MECANIQUE

MARQUE GROVE **TYPE** GRUE AUTOMOTRICE
N° SERIE 8124 **CODE ENTREPRISE** L2035
ANNEE 1999 **IMMATRICULATION** 453 BBB 38
Mise en route le 30/03/1999

Équipements fournis lors de la livraison

MOTEUR PORTEUR

MERCEDES OM 906 LA
90992000036390

MOTEUR TOURELLE

BATTERIES PORTEUR

M 15

BATTERIES TOURELLE

BV ZF 6 WG 210 4657056021
 PAS DE DIFFÉRENTIEL LONGITUDINAL EN SÉLECTION 4 X 4

BT

RALENTISSEURS ELECTRIQUES

DEMARREUR MOTEUR TOURELLE

11

FILTRATION PORTEUR

Huile SO7082
 Gasoil SN70154
 Air SA17206
 Air sécu
 Hydraulique
 Dissicateur TB1374T

FILTRATION TOURELLE

Huile
 Gasoil
 Air
 Air sécu
 Hydraulique
 Dissicateur

DATE	TRAVAUX EFFECTUES	Exéc. MO	Fourniss	Tarif pcs	Tarif MO
28/12/00	depose et réparation radiateur de liquide de refroidissement du moteur thermique				
22/4/01	échange 2 flexibles de patins AVD				
12/6/01	échange alternateur : neuf échange courroie plate (ref alternateur en Bosch 0120469115)		MERCEDES MERCEDES	3600 F	
17/12/01	échange electro distributeur incl. Pompe REF REXROTH MECMAN 577 705... 0 3 voies & 1 bobine échange sonde sur frein de treuil				
11/12/02	40 600 K M 4 290 HEURES depose télescope pour fuite importante sur vérin T 1 réfection vérin et tige complète assemblage et remontage de l'ensemble échange kit de joints sur frein de treuil entretien complet châssis réparation carrosserie divers remise en état de l'arrêt moteur permutation télescope a gauche recherche anomalies et erreurs sur moteur		VERYCHROME MERCEDES	35 000 F	
21/01/04	5 627 heures et 49 271 KM échange 2 tambours AV + 4 mâchoires échange joint spie entrée pont AV échange joint spie sortie ARD pont AR échange 2 clapets de contrepoids gonflage sphère de contrepoids a 135 B réparation fixation porte AVG + support retro contrôle P circuit de direction 1 et 2 OK ajustage niveau megatrack échange vitre P B tourelle				
24/03/05	réfection convertisseur a Vilaine 21 réfection trans; moteur: BV échange tulipe et arbre sortie convertisseur				
04/01/06	entretien complet + contrôle niveaux ES câble de levage ES 16 flexibles (contre poids , calage) pirtek ES contacteur de schunt CEC				
18/09/07	refection crabotage de pompe principale a 83 451 KM et 9 688 H dont 4 418 en tourelle entretien complet moteur , boite ; ponts ; reducteurs et filtration				

1/2008	refection complete des freins a85 918 KM et 10 032 heures ES 4 tambours et 8 machoires : réglage et essais OK ES PB superieur cabine tourelle			
11/01/2009	ES barre d'accouplement, barre de direction et rotule sur vérin de direction AR côté chassis ES pare brise porteur, remise en état éclairage et signalisation à 11009 heures			
03/02/2009	ES expandeur AVD à 93810 km et 11043 heures réglage des freins			
20/07/2010	Suite a sinistre (coucher sur cote D sur route) 97 648 KM et 11 404 heures Refection carrosserie alu de cabine demi droit , peinture ,echange pare brise E S cable enrouleur de telescope et entretien complet Passage aux mines et contrôle grue (HALEC)			
07/11/2013	ES tambours , machoires et joints spie sur essieux AV et AR ES 5 bouteilles d air vidange moteur avec filtration vidange reducteurs de roues Contole niveaux BV et ponts 12 957 HP			
15/09/14	ES joint tournant a 13 047 hp			
29:01:15	ES vase d expansion ES kit joint de treuil ES moteur hydraulique de treuil a 112 042 km 13 094 hp			